

Výběr z ceníku nezáručních oprav telefonů a tabletů ALIGATOR

Kontaktní informace servisního centra ALIGATOR:

ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 2170/161, 18000 Praha 8

Otvírací hodiny: Po-Pá: 9:30-13:00, 14:00-17:00

Telefon: 242447433, 211222920 - v hlasové nabídce stiskněte „2“.

E-mail: reklamace@adart.cz

Telefony a smartphony

| Výměna LCD a dotykového panelu u smartphonů: | | Orientační cena v Kč včetně DPH |
|---|---|---------------------------------|
| S4000 Duo, S4020 Duo, S4040 Duo, S4030 Duo | LCD, velikost 4" Dotykový panel, velikost 4" | 599,- 479,- |
| S4500 Duo, S4540 Duo | LCD, velikost 4,5" Dotykový panel, velikost 4,5" | 799,- 479,- |
| S515 Duo | LCD, velikost 5" Dotykový panel, velikost 5" | 599,- 479,- |
| S4700 Duo | LCD+Dotykový panel, HD, velikost 4,7" | 1049,- |
| S5000 Duo | LCD+Dotykový panel, FHD, velikost 5" | 2199,- |
| S5500 Duo | LCD+Dotykový panel, HD, velikost 5,5" | 1799,- |
| RX400 | LCD Dotykový panel | 699,- 999,- |
| RX430 | LCD Dotykový panel | 799,- 1399,- |
| Výměna LCD u klasických telefonů: | | Orientační cena v Kč včetně DPH |
| A290, A300, A310, A311, A320, A330, A340, A350, A360, A370, A400, A420, A430, A610,... a další modely, není-li uvedeno jinak | | 399,- |
| A800, A850, A600, A620, A680, V500,R5,C100,C200 | | 499,- |
| A870 | | 599,- |
| R10 | | 799,- |

| Další opravy | Model | Orientační cena v Kč včetně DPH |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| Výměna dobíjecího konektoru | Všechny modely | 199,- |
| Výměna vestavěné baterie | RX430 | 449,- |
| Výměna mikrofону | dle modelu | 99,- až 149,- |
| Výměna reproduktoru | dle modelu | 99,- až 149,- |
| Výměna kompletního krytu | dle modelu | 149,- až 249,- |
| Výměna klávesnice | dle modelu | 99,- až 149,- |
| Aktualizace software | Všechny modely | 99,- |

Tablety

| Oprava | Model | Orientační cena v Kč včetně DPH |
|-----------------------------|--|---------------------------------|
| Výměna dobíjecího konektoru | Všechny modely | 199,- |
| Výměna LCD | Velikost 7" – LCD 800x480 Velikost 7" – LCD 1024x600 Velikost 10.1" - LCD 1024x768 | 590,- 690,- 950,- |
| Výměna dotykového panelu | Velikost 7" – Dotyk. panel Velikost 10.1" – Dotyk. panel | 360 590,- |
| Výměna vestavěné baterie | dle modelu | |
| Výměna mikrofону | dle modelu | 99,- až 149,- |
| Výměna reproduktoru | dle modelu | 99,- až 149,- |
| Aktualizace software | Všechny modely | 99,- |

Ceny uváděné v cenících odrážejí standardní ceny účtované za nezáruční opravy prováděné v našem servisu. V závislosti na dalších okolnostech může být cena přiměřeně snížena či zvýšena. Ceny nezahrnují přepravné do servisu a zpět. Pro zjištění ceny dalších typů oprav, popř. máte-li nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím naší e-mailové adresy: servis@adart.cz